

Miejscowość: Głogów Małopolski  
 Gmina: Głogów Małopolski  
 Powiat: rzeszowski  
 Województwo: podkarpackie






Obiekt: Modernizacja dróg leśnych - dojazdów pożarowych  
 Inwestor: Nadleśnictwo Głogów  
 Wiercenie: inż. W. Chryst  
 Dozór geologiczny: mgr inż. R. Chryst

System wiercenia: mech.-obrot

Rzędna:

Skala 1 : 25

Data wiercenia: 2010-12

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t.]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Liczba walczków	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna	Wysadzinowość	Grupa nośności
			[m]										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ss 110 mm	 1.00	Holocen Czwartorzęd Plejstocen				nasyp (pospółka, kamienie i humus), brunatny	nN(Po+k+H)				I	GW	
				0.20		piasek drobny, brązowy	Pd	w			Ila1		G1
				1.00		piasek średni, j.brązowy	Ps	nw			Ila2	GN	
				2.60		piasek gruby, szaro-j.brązowy	Pr						
					3.00								