

Miejscowość: Głogów Małopolski
 Gmina: Głogów Małopolski
 Powiat: rzeszowski
 Województwo: podkarpackie


 Obiekt: Modernizacja dróg leśnych - dojazdów pożarowych
 Inwestor: Nadleśnictwo Głogów
 Wiercenie: inż. W. Chryst
 Dozór geologiczny: mgr inż. R. Chryst

System wiercenia: mech.-obrot

Rzędna:

Skala 1 : 25

Data wiercenia: 2010-12

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Liczba walczkowań	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna	Wysadzinowość	Grupa nośności
			[m]										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ss 110 mm	▼ 2.30	Czwartorzęd Pleistocen	Holocen		0.30	nasyp (piasek średni i gleba próchnicza), brunatny	n(Ps+Gbp)				I	GW	
					1.40	0.30	piasek drobny, brązowy	Pd				Ila1	G1
					2.30	1.40	piasek średni, j.brązowy	Ps	w	szg		GN	
					3.00	2.30	piasek średni z domieszką żwiru, szary	Ps(+Ż)				Ila2	
					3.00								