

Miejscowość: Głogów Małopolski
 Gmina: Głogów Małopolski
 Powiat: rzeszowski
 Województwo: podkarpackie





Obiekt: Modernizacja dróg leśnych - dojazdów pożarowych
 Inwestor: Nadleśnictwo Głogów
 Wiercenie: inż. W. Chryst
 Dozór geologiczny: mgr inż. R. Chryst

System wiercenia: mech.-obrot

Rzędna:

Skala 1 : 25

Data wiercenia: 2010-12

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Liczba walczków	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna	Wysadzinowość	Grupa nośności
			[m]										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ss 110 mm	 0.20	Holocen	0.20		0.20	nasyp (piasek średni, kamienie i humus), brunatny	n(Ps+k+H)m				I		
		Czwartorzęd	1.0		1.20	piasek średni z domieszką humusu, brązowy	Ps(+H)			szg	IIa1	GW	G2
		Plejstocen	2.0		1.80	piasek średni, j.brązowy	nw				IIa2	GN	
		3.0	3.00										