

Miejscowość: Głogów Małopolski
 Gmina: Głogów Małopolski
 Powiat: rzeszowski
 Województwo: podkarpackie



 Obiekt: Modernizacja dróg leśnych - dojazdów pożarowych
 Inwestor: Nadleśnictwo Głogów
 Wiercenie: inż. W. Chryst
 Dozór geologiczny: mgr inż. R. Chryst

System wiercenia: mech.-obrot

Rzędna:

Skala 1 : 25

Data wiercenia: 2010-12

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Liczba walczków	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna	Wysadzinowość	Grupa nośności			
			[m]													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
ss 110 mm	 0.20	Holocen Czwartorzęd Plejstocen		0.20	0.20	nasyp (piasek średni, humus i żwir), c.brunatny	nN(Ps+H+Ż)				I					
						0.80	0.80	piasek średni domieszką humusu, brązowy	Ps(+H)				Ila1	GW	G2	
						1.60	1.60	piasek średni, j.brązowy								
						3.00	3.00	piasek średni, j.szaro-j.brązowy	Ps	nw	szg		Ila2	GN		