

Miejscowość: Głogów Małopolski
 Gmina: Głogów Małopolski
 Powiat: rzeszowski
 Województwo: podkarpackie


 Obiekt: Modernizacja dróg leśnych - dojazdów pożarowych
 Inwestor: Nadleśnictwo Głogów
 Wiercenie: inż. W. Chryst
 Dozór geologiczny: mgr inż. R. Chryst

System wiercenia: mech.-obrot

Rzędna:

Skala 1 : 25

Data wiercenia: 2010-12

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Liczba walczków	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna	Wysadzinowość	Grupa nośności		
			[m]												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
ss 110 mm	1.30	Holocen Czwartorzęd Plejstocen		0.30	nasyp (piasek drobny, humus i kamienie), c.brunatny	n(Pd+H+k)					I	GW			
				0.80	piasek średni, brązowy		w								
				1.30	piasek średni, j.brązowy										G1
				3.00	piasek średni, j.brązowy	Ps	szg	Ila2	GN						