

Miejscowość: Głogów Małopolski  
 Gmina: Głogów Małopolski  
 Powiat: rzeszowski  
 Województwo: podkarpackie


Obiekt: Modernizacja dróg leśnych - dojazdów pożarowych  
 Inwestor: Nadleśnictwo Głogów  
 Wiercenie: inż. W. Chryst  
 Dozór geologiczny: mgr inż. R. Chryst

System wiercenia: mech.-obrot

Rzędna:

Skala 1 : 25

Data wiercenia: 2010-12

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Liczba walczków	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna	Wysadzinowość	Grupa nośności	
			[m]											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
ss 110 mm  1.50 Czwartorzęd Plejstocen		Holocen				n(Ps+k)					I			
		-1.0		0.60	piasek średni, brązowy		w							
		-1.50		1.50	piasek średni, brązowy		Ps			szg		IIa2	GN	
		-2.0		1.80	piasek średni, j.brązowy		nw							G1
		-2.70		2.70	piasek średni, szaro-j.brązowy									
	-3.0			3.00										