

Miejscowość: Głogów Małopolski
 Gmina: Głogów Małopolski
 Powiat: rzeszowski
 Województwo: podkarpackie


 Obiekt: Modernizacja dróg leśnych - dojazdów pożarowych
 Inwestor: Nadleśnictwo Głogów
 Wiercenie: inż. W. Chryst
 Dozór geologiczny: mgr inż. R. Chryst

System wiercenia: mech.-obrot

Rzędna:

Skala 1 : 25

Data wiercenia: 2010-12

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t.]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Liczba walczków	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna	Wysadzinowość	Grupa nośności
			[m]										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ss 110 mm	 2.10	Holocen	0.30	1.0	1.20	1.90	3.00	n(Ps+Gbp)	w	szg	I	G2	
		Czwartorzęd	0.30	1.0	1.20	1.90	3.00	Ps(+H)	w	szg	IIa1	GN	
		Pleistocen	0.30	1.0	1.20	1.90	3.00	Ps	nw	szg	IIa2	GN	
		Pleistocen	0.30	1.0	1.20	1.90	3.00	Ps	nw	szg	IIa2	GN	